


## Schema Verbindung Kabelbaum/Linbus Konverter und LED Lite/Plus an S1000RR, HP4

### Scheme advice main loom/linbus converter and LED Lite/Plus to S1000RR, HP4

1. Verbinden Sie den LED Kabelbaum und die Kabelverbindung mit dem LED Dash.  
Connect the LED loom and the cable connector with LED dash as shown on picture 1



2. Verbinden Sie den Linbus Konverter Kabelbaum mit dem Anschlussstecker für das OEM Dash vom Hauptkabelbaum (rechte Seite, in Fahrtrichtung).  
Connect the Linbus converter loom with OEM dash plug at OEM loom (right side, ride direction).



3. Stellen Sie die weiteren Steckverbindungen her, siehe Foto, selbsterklärend.  
Plug in the further connections as shown on picture, self explaining..



4. Verbinden Sie den 3-poligen IST Stecker des Linbus Konverters mit dem entsprechenden Gegenstück des LED Kabelbaums.  
Connect the 3-pole IST connector of Linbus converter with IST connector of LED dash.

